	A fa környezetének vizsgálata.			A fa külső vizsgálata			A fa műszeres vizsgálatának jegyzőkönyv	A fa statikai állapotának vizsgálata.		A fa általi veszélyeztetés vizsgálata.		A fa kezelési javaslata.	Javaslat a fa pótlására.		
5	A Zirc 5-ös sz. juhar fa a Fő úton a Rákóczi parkban található.	A vizsgált juhar fa a Rákóczi parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 5 m-re a gyalogjárdától 6 m-re van. A fától 10 m-re épületek állnak. A fa mellett lámpák állnak. Közvetlen mellette kávézói terasz van.	A fa kb. 18 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Nagy korona. Külső vizsgálatnál a koronában betegség jelei nem láthatóak, de 250 cm-en a törzs elágazásánál enyhe korhadás jelei mutatkoznak. A koronában sok száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 180 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is alátámasztott (75. sz. melléklet, 5. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 75. sz. mellékleten látható. Korhadás: 0 %.	A vizsgált fa súlypontja DNY-ra 50 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek nem láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* nem veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	Szükséges a száraz ágak eltávolítása és a korona csökkentése. A belső műszeres vizsgálat megismétlése 5 év múlva szükséges, mivel a gyökérzet nem látható károsodása miatt (közművek, útsózás, stb.) a korhadás mértéke gyorsabb ütemű is lehet.	A fa pótlása nem szükséges.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 5. számú fa kivágása nem indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) csak nagyobb vihar következtében fordulhat elő.
6	A Zirc 6-os sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált fűzfa a Rákóczi téren egy parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 10 m-re a gyalogjárdától 6 m-re van. A fától 10 m-re épületek állnak. Alatta vendéglői terasz van.	A fa kb. 15 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Kis korona. Külső vizsgálatnál a koronában betegség jelei jól láthatóak. A koronában sok száraz ág található. A megcsonkított korona ágak korhadtak.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 100 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is alátámasztott (75. sz. melléklet, 6. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 75. sz. mellékleten látható. Korhadás: 86 %.	A vizsgált fa súlypontja ÉK-re 100 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* is nagyon veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa sürgős kivágását javasolom. A nagyon kiterjedt korhadás miatt már kisebb erősségű vihar is kidöntheti.	A fa pótlását juharral vagy hárssal ajánlom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 6. számú fa kivágása sürgősen indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) már kisebb erősségű vihar következtében is előfordulhat.
7	A Zirc 7-es sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált fűzfa a Rákóczi téren egy parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 10 m-re a gyalogjárdától 6 m-re van. A fától 10 m-re épületek állnak. Alatta vendéglői terasz van.	A fa kb. 12 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Kis korona. Külső vizsgálatnál a koronában betegség jelei jól láthatóak. A koronában sok száraz ág található. A törzsön a korhadás kívülről is jól látható.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 120 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is alátámasztott (75. sz. melléklet, 7. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 75. sz. mellékleten látható. Korhadás: 73 %.	A vizsgált fa súlypontja ÉK-re 100 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* is nagyon veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa sürgős kivágását javasolom. A nagyon kiterjedt korhadás miatt már kisebb erősségű vihar is kidöntheti.	A fa pótlását juharral vagy hárssal ajánlom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 7. számú fa kivágása sürgősen indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) már kisebb erősségű vihar következtében is előfordulhat.
8	A Zirc 8-as sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált fűzfa a Rákóczi téren egy parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 10 m-re a gyalogjárdától 6 m-re van. A fától 10 m-re épületek állnak.	A fa kb. 20 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Nagy korona. Külső vizsgálatnál a koronában betegség jelei jól láthatóak. A koronában csak kevés száraz ág található. A törzsön a korhadás kívülről is jól látható.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 130 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is alátámasztott (75. sz. melléklet, 8. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 75. sz. mellékleten látható. Korhadás: 41 %.	A vizsgált fa súlypontja középen van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* is nagyon veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa sürgős kivágását javasolom. Az eléggé kiterjedt korhadás miatt már kisebb erősségű vihar is kidöntheti.	A fa pótlását juharral vagy hárssal ajánlom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 8. számú fa kivágása sürgősen indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) már kisebb erősségű vihar következtében is előfordulhat.
9	A Zirc 9-es sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált fűzfa a Rákóczi téren egy parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 10 m-re a gyalogjárdától 6 m-re van. A fától 10 m-re épületek állnak.	A fa kb. 20 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona. Külső vizsgálatnál a koronában betegség jelei jól láthatóak. A koronában sok száraz ág található. A törzsön a korhadás kívülről is jól látható, a korábban levágott ágak csonkjai korhadtak.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 140 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is alátámasztott (75. sz. melléklet, 9. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 75. sz. mellékleten látható. Korhadás: 40 %.	A vizsgált fa súlypontja ÉK-re 50 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* is veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágását javasolom. Az eléggé kiterjedt korhadás miatt már kisebb erősségű vihar is kidöntheti.	A fa pótlását juharral vagy hárssal ajánlom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 9. számú fa kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) már kisebb erősségű vihar következtében is előfordulhat.
10	A Zirc 10-es sz. juhar fa a Rákóczi téren található.	A vizsgált juhar fa a Rákóczi téren áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 10 m-re a gyalogjárdától 15 m-re van. A fától 15 m-re épületek állnak.	A fa kb. 12 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Kicsi korona. Külső vizsgálatnál a koronában betegség jelei nem láthatóak. A koronában kevés száraz ág található. A korona déli oldala nagyon meg lett ritkítva. A levágott ágak tövei korhadtak.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 100 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is alátámasztott (76. sz. melléklet, 10. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 76. sz. mellékleten látható. Korhadás: 4 %.	A vizsgált fa súlypontja DNY-ra 50 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek nem láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* nem veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	Szükséges a száraz ágak eltávolítása és a súlypont javítása. A belső műszeres vizsgálat megismétlése 5 év múlva szükséges, mivel a gyökérzet nem látható károsodása miatt (közművek, útsózás, stb.) a korhadás mértéke gyorsabb ütemű is lehet.	A fa pótlása nem szükséges.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 10. számú fa kivágása nem indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) csak nagyobb vihar következtében fordulhat elő.
11	A Zirc 11-es sz. juhar fa a Rákóczi téren található.	A vizsgált juhar fa a Rákóczi téren áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 10 m-re a gyalogjárdától 15 m-re van. A fától 15 m-re épületek állnak.	A fa kb. 15 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Kicsi korona. Külső vizsgálatnál a koronában betegség jelei nem láthatóak. A koronában kevés száraz ág található. A korona déli oldala nagyon meg lett ritkítva. A levágott ágak tövei korhadtak.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 100 és 180 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is alátámasztott (76. sz. melléklet, 11. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 76. sz. mellékleten látható. Korhadás: 4 %.	A vizsgált fa súlypontja D-re 150 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek nem láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* nem veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	Szükséges a száraz ágak eltávolítása és a súlypont javítása. A belső műszeres vizsgálat megismétlése 5 év múlva szükséges, mivel a gyökérzet nem látható károsodása miatt (közművek, útsózás, stb.) a korhadás mértéke gyorsabb ütemű is lehet.	A fa pótlása nem szükséges.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 11. számú fa kivágása nem indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) csak nagyobb vihar következtében fordulhat elő.
12	A Zirc 12-es sz. gesztenye fa a Rákóczi téren található.	A vizsgált gesztenye fa a Rákóczi téren áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 10 m-re a gyalogjárdától 15 m-re van. A fától 15 m-re épületek állnak.	A fa kb. 15 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Kicsi korona. Külső vizsgálatnál a koronában betegség jelei nem láthatóak. A koronában kevés száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 130 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is alátámasztott (76. sz. melléklet, 12. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 76. sz. mellékleten látható. Korhadás: 0 %.	A vizsgált fa súlypontja DK-re 50 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek nem láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* nem veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	Szükséges a száraz ágak eltávolítása. A belső műszeres vizsgálat megismétlése 5 év múlva szükséges, mivel a gyökérzet nem látható károsodása miatt (közművek, útsózás, stb.) a korhadás mértéke gyorsabb ütemű is lehet.	A fa pótlása nem szükséges.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 12. számú fa kivágása nem indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) csak nagyobb vihar következtében fordulhat elő.
13	A Zirc 13-as sz. juhar fa a Rákóczi téren található.	A vizsgált juhar fa a Rákóczi téren áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 10 m-re a gyalogjárdától 15 m-re van. A fától 16 m-re épületek állnak.	A fa kb. 20 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Kicsi korona. Külső vizsgálatnál a koronában betegség jelei nem láthatóak. A koronában sok száraz ág és fagyöngy található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 60 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is alátámasztott (76. sz. melléklet, 13. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 76. sz. mellékleten látható. Korhadás: 0 %.	A vizsgált fa súlypontja DNY-ra 50 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek nem láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* nem veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	Szükséges a száraz ágak eltávolítása. A belső műszeres vizsgálat megismétlése 5 év múlva szükséges, mivel a gyökérzet nem látható károsodása miatt (közművek, útsózás, stb.) a korhadás mértéke gyorsabb ütemű is lehet.	A fa pótlása nem szükséges.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 13. számú fa kivágása nem indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) csak nagyobb vihar következtében fordulhat elő.
14	A Zirc 14-es sz. juhar fa a Rákóczi téren található.	A vizsgált juhar fa a Rákóczi téren áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 15 m-re a gyalogjárdától 15 m-re van. A fától 16 m-re épületek állnak.	A fa kb. 20 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Erős közepes korona. Külső vizsgálatnál a koronában betegség jelei nem láthatóak. A koronában kevés száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 130 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is alátámasztott (76. sz. melléklet, 14. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 76. sz. mellékleten látható. Korhadás: 3 %.	A vizsgált fa súlypontja D-re 100 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek nem láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* nem veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	Szükséges a száraz ágak eltávolítása. A belső műszeres vizsgálat megismétlése 5 év múlva szükséges, mivel a gyökérzet nem látható károsodása miatt (közművek, útsózás, stb.) a korhadás mértéke gyorsabb ütemű is lehet.	A fa pótlása nem szükséges.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 14. számú fa kivágása nem indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) csak nagyobb vihar következtében fordulhat elő.
15	A Zirc 15-ös sz. juhar fa a Rákóczi téren található.	A vizsgált juhar fa a Rákóczi téren áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 15 m-re a gyalogjárdától 15 m-re van. A fától 16 m-re épületek állnak.	A fa kb. 18 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Alig van korona. Külső vizsgálatnál a koronában betegség jelei láthatóak. A koronában sok száraz ág és fagyöngy található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 120 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is alátámasztott (76. sz. melléklet, 15. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 76. sz. mellékleten látható. Korhadás: 47 %.	A vizsgált fa súlypontja középen van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek nem láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* is veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása indokolt.	A fa pótlására juhart és hársat javaslok.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 15. számú fa kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében is előfordulhat.
16	A Zirc 16-os sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 6 m-re a gyalogjárdától 5 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak.	A fa kb. 22 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Nagy korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei nem láthatóak. A koronában kevés száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 130 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye megcáfolt (76. sz. melléklet, 16. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 76. sz. mellékleten látható. Korhadás: 54 %.	A vizsgált fa súlypontja D-re 50-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek nem láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* is veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása indokolt.	A fa pótlására juhart és hársat javaslok.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 16. számú fa kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében is előfordulhat.
17	A Zirc 17-es sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 10 m-re a gyalogjárdától 5 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak.	A fa kb. 20 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Erős közepes korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei már láthatóak. A koronában sok száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 120 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (76. sz. melléklet, 17. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 76. sz. mellékleten látható. Korhadás: 62 %.	A vizsgált fa súlypontja DNY-ra 100-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* is veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása sürgősen indokolt.	A fa pótlására juhart és hársat javaslok.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 17. számú fa kivágása sürgősen indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) már kisebb erősségű vihar következtében is előfordulhat.
18	A Zirc 18-as sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 10 m-re a gyalogjárdától 5 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak.	A fa kb. 20 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei már láthatóak. A koronában sok száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 120 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (76. sz. melléklet, 18. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 76. sz. mellékleten látható. Korhadás: 48 %.	A vizsgált fa súlypontja DNY-ra 100-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* is veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása sürgősen indokolt.	A fa pótlására juhart és hársat javaslok.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 18. számú fa kivágása sürgősen indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) már kisebb erősségű vihar következtében is előfordulhat.
19	A Zirc 19-es sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 10 m-re a gyalogjárdától 5 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak.	A fa kb. 16 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei már láthatóak. A koronában kevés száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 120 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (76. sz. melléklet, 19. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 76. sz. mellékleten látható. Korhadás: 53 %.	A vizsgált fa súlypontja ÉK-re 50-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között* is veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása sürgősen indokolt.	A fa pótlására juhart és hársat javaslok.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 19. számú fa kivágása sürgősen indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) már kisebb erősségű vihar következtében is előfordulhat.
20	A Zirc 20-as sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 10 m-re a gyalogjárdától 5 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak.	A fa kb. 20 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei nem láthatóak. A koronában sok száraz ág, rákos forradás és fagyöngy található. 4 méteren egy korábbi sérülésből indul egy koronaág.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 120 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye részben igazolt (76. sz. melléklet, 20. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 76. sz. mellékleten látható. Korhadás: 15 %.	A vizsgált fa súlypontja középen van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között nem* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágását javasolom, mivel közepes erősségű vihar következtében a fa kidőlhet.	A fa pótlására juhart és hársat javaslok.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 20. számú fa kivágását javasolom.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében előfordulhat.
21	A Zirc 21-es sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 10 m-re a gyalogjárdától 5 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak.	A fa kb. 20 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei nem láthatóak. A koronában sok száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 120 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye részben igazolt (77. sz. melléklet, 21. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 77. sz. mellékleten látható. Korhadás: 12 %.	A vizsgált fa súlypontja NY-ra 100 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között nem* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágását javasolom, mivel közepes erősségű vihar következtében a fa kidőlhet.	A fa pótlására juhart és hársat javaslok.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 21. számú fa kivágását javasolom.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében előfordulhat.
22	A Zirc 22-es sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 10 m-re a gyalogjárdától 5 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak.	A fa kb. 20 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei nem láthatóak. A koronában sok száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 130 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye részben igazolt (77. sz. melléklet, 22. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 77. sz. mellékleten látható. Korhadás: 21 %.	A vizsgált fa súlypontja K-re 150 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között nem* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágását javasolom, mivel közepes erősségű vihar következtében a fa kidőlhet.	A fa pótlására juhart és hársat javaslok.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 22. számú fa kivágását javasolom.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében előfordulhat.
24	A Zirc 24-es sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren a buszmegállónál áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 2 m-re a gyalogjárdától 1 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak.	A fa kb. 10 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Gyenge korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei láthatóak. A koronában sok száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket is tapasztaltam, amit a 100 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye részben igazolt (77. sz. melléklet, 24. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 77. sz. mellékleten látható. Korhadás: 21 %.	A vizsgált fa súlypontja középen van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között nem* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágását megfontolásra javasolom, mivel nagyobb erősségű vihar következtében a fa kidőlhet.	A fa pótlására kivágás esetén juhart és hársat javaslok.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 24. számú fa kivágását megfontolásra javasolom.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében előfordulhat.
25	A Zirc 25-ös sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren a buszmegállónál áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 2 m-re a gyalogjárdától 1 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak.	A fa kb. 8 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Gyenge korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei nem láthatóak. A koronában sok száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 100 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (77. sz. melléklet, 25. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 77. sz. mellékleten látható. Korhadás: 0 %.	A vizsgált fa súlypontja középen van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek nem láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között nem* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása nem indokolt.	A fa pótlása nem szükséges.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 25. számú fa kivágása nem indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) rendkívüli vihar következtében fordulhat elő.
26	A Zirc 26-os sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren a buszmegállónál áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 2 m-re a gyalogjárdától 1 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak. A fa alatt padok vannak.	A fa kb. 10 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Nagy korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei nem láthatóak. A koronában sok száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 110 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is cáfolt (77. sz. melléklet, 26. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 77. sz. mellékleten látható. Korhadás: 72 %.	A vizsgált fa súlypontja középen van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek nem láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása sürgősen indokolt, mivel közelében nagy a gyalogos forgalom.	A fa pótlását juharral és hárssal javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 26. számú fa kivágása sürgősen indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) kis erősségű vihar következtében is előfordulhat.
27	A Zirc 27-es sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren a buszmegállónál áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 2 m-re a gyalogjárdától 1 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak. A fa alatt padok vannak.	A fa kb. 17 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Nagy korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei láthatóak. A koronában sok száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 120 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (77. sz. melléklet, 27. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 77. sz. mellékleten látható. Korhadás: 43 %.	A vizsgált fa súlypontja K-re 100 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek nem láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása sürgősen indokolt, mivel közelében nagy a gyalogos forgalom.	A fa pótlását juharral és hárssal javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 27. számú fa kivágása sürgősen indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) kis erősségű vihar következtében is előfordulhat.
28	A Zirc 28-es sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren a buszmegállónál áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 2 m-re a gyalogjárdától 1 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak. A fa alatt padok vannak.	A fa kb. 17 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Nagy korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei láthatóak. A törzsön rákos forradások-, a koronában sok száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 130 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (77. sz. melléklet, 28. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 77. sz. mellékleten látható. Korhadás: 53 %.	A vizsgált fa súlypontja K-re 100 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása sürgősen indokolt, mivel közelében nagy a gyalogos forgalom.	A fa pótlását juharral és hárssal javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapításom az, hogy a Zirc 28. számú fa kivágása sürgősen indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) kis erősségű vihar következtében is előfordulhat.

29	A Zirc 29-es sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren a buszmegállónál áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 2 m-re a gyalogjárdától 1 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak. A fa alatt padok vannak.	A fa kb. 15 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei láthatóak. A törzsön rákos forradások-, a koronában sok száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 130 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (77. sz. melléklet, 29. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 77. sz. mellékleten látható. Korhadás: 35 %.	A vizsgált fa súlypontja NY-ra 100 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágását megfontolásra ajánlom, mivel közelében nagy a gyalogos forgalom, a korona kicsi, formátlan és a korhadás is gyorsan terjedhet a meglehetősen kiterjedt.	A fa pótlását kivágása esetén juharral és hárssal javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 29. számú fa kivágását megfontolásra ajánlom.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében is előfordulhat.
30	A Zirc 30-as sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren a buszmegállónál áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 2 m-re a gyalogjárdától 1 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak. A fa alatt padok vannak.	A fa kb. 17 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei nem láthatóak. A koronában nagyon formátlan és javíthatatlan, sok száraz ág található. Egy vastag koronaág az út felé hajol.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 120 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (77. sz. melléklet, 30. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 77. sz. mellékleten látható. Korhadás: 11 %.	A vizsgált fa súlypontja EK-re 200 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között nem* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágását megfontolásra ajánlom, mivel közelében nagy a gyalogos forgalom, a korona kicsi, formátlan és a korhadás is gyorsan terjedhet a gyökérzet feltételezett sérülése miatt.	A fa pótlását kivágása esetén juharral és hárssal javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 30. számú fa kivágását megfontolásra ajánlom.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében is előfordulhat.
31	A Zirc 31-e s sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren a buszmegállónál áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 2 m-re a gyalogjárdától 1 m-re van. A fától 5 m-re épületek állnak. A fa alatt padok vannak.	A fa kb. 16 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei nem láthatóak. A koronában sok száraz ág található. Vastag koronaágak az út felé hajolnak.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 120 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (77. sz. melléklet, 31. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 77. sz. mellékleten látható. Korhadás: 16 %.	A vizsgált fa súlypontja EK-re 200 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között nem* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágását megfontolásra ajánlom, mivel közelében nagy a gyalogos forgalom, a korona feloldalas, formátlan és a korhadás is gyorsan terjedhet a gyökérzet feltételezett sérülése miatt.	A fa pótlását kivágása esetén juharral és hárssal javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 31. számú fa kivágását megfontolásra ajánlom.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében is előfordulhat.
32	A Zirc 32-es sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren a buszmegálló közelében áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 2 m-re a gyalogjárdától 1 m-re van. A fától 10 m-re pavilon áll. A fa alatt padok vannak.	A fa kb. 18 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei nem láthatóak. A koronában kevés száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 130 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (77. sz. melléklet, 32. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 77. sz. mellékleten látható. Korhadás: 1 %.	A vizsgált fa súlypontja D-re 150 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek nem láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között nem* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása nem indokolt. Súlypont javítás szükséges.	A fa pótlása nem szükséges.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 32. számú fa kivágása nem indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) nagy erősségű vihar következtében fordulhat elő.
33	A Zirc 33-as sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren a parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 2 m-re a gyalogjárdától 3 m-re van. A fától 10 m-re pavilon áll.	A fa kb. 18 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Nagy korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei nem láthatóak. A koronában sok száraz ág található. A két vastag koronaág elágazásánál erős korhadás kezdődött, ami a kettéhasadás veszélyét idézi elő.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 150 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (77. sz. melléklet, 33. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 77. sz. mellékleten látható. Korhadás: 19 %.	A vizsgált fa súlypontja K-re 100 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek nem láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása indokolt. A korhadás miatt meggyengült korona ág elágazásánál a kettéhasadás bármikor bekövetkezhet.	A fa pótlását juharral és hárssal javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 33. számú fa kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) kisebb erősségű vihar következtében is előfordulhat.
34	A Zirc 34-es sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren a parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 2 m-re a gyalogjárdától 7 m-re van. A fától 15 m-re pavilon-, vele szemben egy épület áll.	A fa kb. 22 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Nagy korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei nem láthatóak. A koronában DK-i oldalon sok száraz ág található.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket is tapasztaltam, amit a 160 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (78. sz. melléklet, 34. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 78. sz. mellékleten látható. Korhadás: 18 %.	A vizsgált fa súlypontja DK-re 100 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása indokolt, mivel a törzs 4,5 m-es elágazásánál korhadás miatt a kettéhasadás bármikor bekövetkezhet. Amennyiben mégsem kerül kivágásra, abban az esetben erős korona csökkentést kell végezni.	A fa pótlását juharral és hárssal javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 34. számú fa kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében is előfordulhat.
35	A Zirc 35-ös sz. hársfa a Rákóczi téren található.	A vizsgált hársfa a Rákóczi téren a parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa az úttól 2 m-re a gyalogjárdától 7 m-re van. A fától 25 m-re egy épület áll.	A fa kb. 22 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Nagy korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei láthatóak. A koronában 3-5 m közötti elágazásnál nagy méretű hasadás, repedés látható, ezáltal könnyen hasadás történhet.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket is tapasztaltam, amit a 200 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (78. sz. melléklet, 35. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 78. sz. mellékleten látható. Korhadás: 61 %.	A vizsgált fa súlypontja középen van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása sürgősen indokolt, mivel a törzs 4-5 m-es elágazásnál korhadás miatt a kettéhasadás bármikor bekövetkezhet.	A fa pótlását juharral és hárssal javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 35. számú fa kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) kisebb erősségű vihar következtében is előfordulhat.
36	A Zirc 36-os sz. juhar a Rákóczi téren található.	A vizsgált juhar a Rákóczi téren a parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa a parkban van. Alatta gyalogjárdák, padok és szobrok találhatók.	A fa kb. 20 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Nagy korona. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei láthatóak. A törzsön benőtt fagylécek és repedések láthatóak. Erős koronacsökkentést igényel.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket is tapasztaltam, amit a 150 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye nem teljesen igazolt (78. sz. melléklet, 36. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 78. sz. mellékleten látható. Korhadás: 8 %.	A vizsgált fa súlypontja NY-ra 100 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között nem* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása nem indokolt, de a déli oldalon erős korona csökkentést kell végezni a súlypont javítása miatt.	A fa pótlása nem szükséges.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 36. számú fa kivágása nem indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) nagyobb erősségű vihar következtében fordulhat elő.
37	A Zirc 37-es sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált hárs a Rákóczi téren a parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa a parkban van. Alatta gyalogjárdák, padok és szobrok találhatók.	A fa kb. 22 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona, sok apró száraz ág. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei nem láthatóak.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 150 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye nem igazolt (78. sz. melléklet, 37. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 78. sz. mellékleten látható. Korhadás: 69 %.	A vizsgált fa súlypontja D-re 200 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is nagyon* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa sürgős kivágása indokolt.	A fa pótlását hárssal vagy juharral javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 37. számú fa kivágása sürgősen indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) kisebb erősségű vihar következtében fordulhat elő.
38	A Zirc 39-es sz. celtisz a Rákóczi téren található.	A vizsgált celtis a Rákóczi téren a parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa a parkban van. Alatta gyalogjárdák, padok és emlékmű találhatók.	A fa kb. 10 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes, féloldalas korona, sok száraz ág. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei nem láthatóak.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 100 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (78. sz. melléklet, 38. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 78. sz. mellékleten látható. Korhadás: 11 %.	A vizsgált fa súlypontja EK-re 100 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között nem* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágása nem indokolt. A száraz ágakat el kell távolítani.	A fa pótlása nem szükséges.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 38. számú fa kivágása nem indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) nagyobb erősségű vihar következtében fordulhat elő.
39	A Zirc 39-es sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált hárs a Rákóczi téren a parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa a parkban van. Alatta gyalogjárdák, padok és emlékmű találhatók.	A fa kb. 13 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona, sok száraz ág. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei láthatóak. Erősen megdölt.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 100 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (78. sz. melléklet, 39. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 78. sz. mellékleten látható. Korhadás: 33 %.	A vizsgált fa súlypontja K-re 300 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágását a nagy dőlése és a jelentős belső korhadása miatt javaslom.	A fa pótlását hárssal és juharral javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 39. számú fa kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében is előfordulhat.
40	A Zirc 40-es sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált hárs a Rákóczi téren a parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa a parkban van. Alatta gyalogjárdák, padok és emlékmű találhatók.	A fa kb. 15 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Kicsi korona, sok száraz ág. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei láthatóak. Rákos hegek.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket is tapasztaltam, amit a 100 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (78. sz. melléklet, 40. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 78. sz. mellékleten látható. Korhadás: 45 %.	A vizsgált fa súlypontja NY-ra 150 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágását a jelentős belső korhadása miatt javaslom.	A fa pótlását hárssal és juharral javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 40. számú fa kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében is előfordulhat.
41	A Zirc 41-es sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált hárs a Rákóczi téren a parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa a parkban van. Alatta gyalogjárdák, padok és emlékmű találhatók.	A fa kb. 17 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona, sok száraz ág. Külső vizsgálatnál a fán betegség-, gyengülés jelei-, 2,5 m magasan korhadás láthatóak.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket is tapasztaltam, amit a 140 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (78. sz. melléklet, 41. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 78. sz. mellékleten látható. Korhadás: 66 %.	A vizsgált fa súlypontja NY-ra 200 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* nagyon veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre.	A fa sürgős kivágását a jelentős belső korhadása miatt javaslom.	A fa pótlását hárssal és juharral javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 41. számú fa sürgős kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében is előfordulhat.
42	A Zirc 42-es sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált hárs a Rákóczi téren a parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa a parkban van. Alatta gyalogjárdák, padok és emlékmű találhatók.	A fa kb. 17 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona, sok száraz ág. Külső vizsgálatnál a fán betegség-, gyengülés jelei-, alul kiterjedt korhadás látható.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket is tapasztaltam, amit a 130 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (78. sz. melléklet, 42. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 78. sz. mellékleten látható. Korhadás: 45 %.	A vizsgált fa súlypontja középen van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre, a vezetékekre és az úton haladó járművekre.	A fa kivágását a jelentős belső korhadása miatt javaslom.	A fa pótlását hárssal és juharral javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 42. számú fa kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében is előfordulhat.
43	A Zirc 43-as sz. juhar a Rákóczi téren található.	A vizsgált juhar a Rákóczi téren a parkban áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. A fa a parkban van. Alatta gyalogjárdák és padok találhatók.	A fa kb. 13 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona, sok száraz ág. Külső vizsgálatnál a fán betegség-, gyengülés jelei-, rákos elváltozások, koronában belső korhadás látható.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket is tapasztaltam, amit a 120 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (78. sz. melléklet, 43. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 78. sz. mellékleten látható. Korhadás: 26 %.	A vizsgált fa súlypontja középen van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között nem* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre.	A fa kivágását a törzs belső korhadása és a száradó korona miatt javaslom.	A fa pótlását hárssal és juharral javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 43. számú fa kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében is előfordulhat.
44	A Zirc 44-es sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált hárs a Rákóczi téren a park szélén az út mellett áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. Mellette út 2 m-re, gyalogjárda 12 m-re, házak 15 m-re állnak. Az út szélén autók parkolnak.	A fa kb. 14 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona, sok száraz ág. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei kis mértékben láthatók.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket is tapasztaltam, amit a 120 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (79. sz. melléklet, 44. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 79. sz. mellékleten látható. Korhadás: 12 %.	A vizsgált fa súlypontja DK-re 100 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között nem* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre.	A fa kivágása nem indokolt. A száraz ágak eltávolítása és korona csökkentés javasolt.	A fa pótlása nem szükséges.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 44. számú fa kivágása nem indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) nagyobb erősségű vihar következtében fordulhat elő.
45	A Zirc 45-ös sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált hárs a Rákóczi téren a park szélén az út mellett áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. Mellette út 2 m-re, gyalogjárda 12 m-re, házak 15 m-re állnak. Az út szélén autók parkolnak.	A fa kb. 15 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Közepes korona, sok száraz ág. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei láthatók (70 cm magasságban odú látható).	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket is tapasztaltam, amit a 110 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (79. sz. melléklet, 45. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 79. sz. mellékleten látható. Korhadás: 55 %.	A vizsgált fa súlypontja középen van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre a gépkocsikra.	A fa kivágása az erős korhadás miatt indokolt.	A fa pótlását hárssal és juharral javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 45. számú fa kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) kisebb erősségű vihar következtében is előfordulhat.
46	A Zirc 46-os sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált hárs a Rákóczi téren a park szélén az út mellett áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. Mellette út 2 m-re, gyalogjárda 12 m-re, házak 15 m-re állnak. Az út szélén autók parkolnak.	A fa kb. 16 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Erős közepes korona, sok száraz ág. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei nem láthatók.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket nem tapasztaltam, amit a 150 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye nem igazolt (79. sz. melléklet, 46. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 79. sz. mellékleten látható. Korhadás: 59 %.	A vizsgált fa súlypontja D-re 100 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre a gépkocsikra.	A fa kivágása az erős korhadás miatt indokolt.	A fa pótlását hárssal és juharral javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 46. számú fa kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében is előfordulhat.
47	A Zirc 47-es sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált hárs a Rákóczi téren a park szélén az út mellett áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. Mellette út 2 m-re, gyalogjárda 12 m-re, házak 15 m-re állnak. Az út szélén autók parkolnak.	A fa kb. 12 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Kis korona, rákos forradások, száradó korona ágak. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei jól láthatók.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket is tapasztaltam, amit a 120 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (79. sz. melléklet, 47. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 79. sz. mellékleten látható. Korhadás: 45 %.	A vizsgált fa súlypontja középen van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre a gépkocsikra.	A fa kivágása az erős korhadás miatt indokolt.	A fa pótlását hárssal és juharral javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 47. számú fa kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) kisebb erősségű vihar következtében is előfordulhat.
48	A Zirc 48-as sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált hárs a Rákóczi téren a park szélén az út mellett áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. Mellette út 2 m-re, gyalogjárda 12 m-re, házak 15 m-re állnak. Az út szélén autók parkolnak.	A fa kb. 8 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Kicsi, nagyon visszavágott korona, száradó korona ágak. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei jól láthatók.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 110 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (79. sz. melléklet, 48. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 79. sz. mellékleten látható. Korhadás: 64 %.	A vizsgált fa súlypontja középen van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között is* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre a gépkocsikra.	A fa kivágása az erős korhadás miatt sürgősen indokolt.	A fa pótlását hárssal és juharral javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 48. számú fa kivágása sürgősen indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) kisebb erősségű vihar következtében is előfordulhat.
49	A Zirc 49-as sz. hárs a Rákóczi téren található.	A vizsgált hárs a Rákóczi téren a park szélén az út mellett áll.	A gyökerek 5 m-es sugarában közmű látható. Mellette út 2 m-re, gyalogjárda 12 m-re, házak 15 m-re állnak. Az út szélén autók parkolnak.	A fa kb. 8 m magas, ellipszis alakú, hengeres törzsű egyed.	Kicsi, korona, száradó korona ágak, rákos forradások. Külső vizsgálatnál a fán betegség jelei jól láthatók. Esztétikailag nem szép fa.	Az érzékszervi vizsgálat során belső korhadásra utaló jeleket tapasztaltam, amit a 130 cm magasságban elvégzett műszeres vizsgálat eredménye is igazolt (79. sz. melléklet, 49. fa)	A törzs belső keresztmetszetéről készült színes kép a 79. sz. mellékleten látható. Korhadás: 21 %.	A vizsgált fa súlypontja É-ra 100 cm-re van.	Érzékszervi vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a gyökérzet sérülésére, gyengülésére utaló jelek is láthatóak.	A törzs belső egészségi állapotát figyelembe véve a fa *normál körülmények között nem* veszélyes a környezetére.	Amennyiben a fa kidőlne, minden kétséget kizáróan nagy veszélyt jelentene az emberekre, az épületekre a gépkocsikra.	A fa kivágása a korhadás és a korona száradása miatt indokolt.	A fa pótlását hárssal és juharral javaslom.	A vizsgálat eredményeképpen megállapítások az, hogy a Zirc 49. számú fa kivágása indokolt.	A fa kidőlése a törzs egészségi állapota miatt (törzs belső korhadása) közepes erősségű vihar következtében is előfordulhat.